

# SVARSTYKLĖS ŽMONIŲ SVĖRIMUI CECOTEC SURFACE PRECISION 9200 CE04086 NAUDOTOJO VADOVAS

## 1. Saugumo taisyklės

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui. Nenaudokite komercinei paskirčiai.
- Nepalikite neprižiūrimų vaikų ir gyvūnų netoli prietaiso ir šalia jo pakavimo medžiagų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis regimai pažeistas ar buvo nukritęs iš didelio aukščio. Nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote jo gedimą ir kreipkitės į servisą.
- Laikykite prietaisą toliau nuo karštų paviršių ir karščio šaltinių.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite labai aukštoje arba žemoje temperatūroje, didelėje drėgmėje ar tiesioginėje saulėkaitoje.
- Dideli temperatūros pokyčiai prietaiso naudojimo aplinkoje gali sukelti kondensaciją prietaise. Leiskite prietaisui kurį laiką pabūti pasikeitusioje temperatūroje prieš naudojimą.
- Nemėtykite prietaiso, nešokinėkite ant jo.
- Nelipkite ant matavimo paviršiaus šlapiomis kojomis. Įsitinkite, kad svarstyklių paviršius yra sausas prieš naudojimą.
- Nelipkite ant svarstyklių krašto.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, šveitiklių, aštrių cheminių, rūgštinių medžiagų, baliklių ir kt. prietaisui valyti.

### Baterijų naudojimo įspėjimai:

- Laikykite baterijas toliau nuo vaikų ir gyvūnų. Prarijus, tai gali baigtis mirtimi. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Esant baterijos pratekėjimui, neleiskite jūsų odai, akims susiliesti su ištekėjusiomis baterijų rūgštimis.

**DĖMESIO:** esant kontaktui su pratekėjusių baterijų rūgštimis, skalaukite pažeistą vietą vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į medikus.


- Įsitinkite, kad baterijų kontaktai prieš naudojimą yra švarūs. Nuvalykite sausai, jei kontaktai nėra švarūs.
- Naudokite tik reikiamą, techninėse specifikacijose nurodytą baterijų tipą.
- Visuomet pakeiskite visas baterijas vienu metu. Nenaudokite skirtingų tipų baterijų arba skirtingų talpų baterijų.
- Laikykitės poliškumo baterijas keisdami (+/-).
- Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jos išsieikvojo, arba ruošiatės prietaiso nenaudoti ilgą laiką.
- Baterijos negali būti įkraunamos ar vėl iš naujo aktyvuojamos, jų negalima ardyti, išrinkti, mesti į ugnį, merkti į skysčius ar jungti trumpajam jungimui.
- Modeliams „Surface Precision 9100“ ir „9200“ reikalingos 2 x 1,5 V AAA baterijos (pridedamos), o modeliui „9300“ - 1 x 3 V CR2032 baterija.

**PASTABA:** jei ekranėlyje pasirodo užrašas „Lo“, tai reiškia, kad baterijas reikia pakeisti.

### Baterijų keitimas:

1. Atidarykite baterijų skyrelį nustumdami dangtelį rodyklės kryptimi. Baterijų skyrelis yra apatinėje prietaiso dalyje.
2. Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo (+/-).
3. Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį, jį užstumdami. Įsitinkite, kad jis tinkamai uždėtas.

## 2. Sudedamosios dalys



1. Šviečiantis LCD ekranėlis (išskyrus modeliui 9300).
2. Grūdinto stiklo (modeliui 9100), nerūdijančio plieno (modeliui 9200), bambuko (modeliui 9300) platforma.
3. Baterijos dangtelis.
4. Vienetų keitimo jungiklis.
5. Aukšto tikslumo jutiklis.
6. Kūno matavimo juosta.

### **3. Funkcionalumas**

- Automatinis įjungimas/išjungimas (Auto on/off).
- Svėrimas kilogramais (kg) arba svarais (lb).
- Išsiekvojų baterijų/perkrovos indikatoriai ekranėlyje.

### **4. Prieš pradėdant naudoti**

1. Išimkite prietaisą iš dėžės ir nuimkite pakuotės elementus. Įsitinkite, kad prietaisas yra geros būklės ir nepažeistas. Jeigu pastebite matomus pažeidimus, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
2. Pasirinkite norimus svorio matavimo vienetus, spausdami vienetų pakeitimo jungiklį (kg arba lb).

### **5. Naudojimas**

1. Pastatykite prietaisą ant lygaus, kieto, sauso paviršiaus (ne ant kilimo). Nelygios grindys gali lemti netikslius matavimo rezultatus.
2. Lėtai užlipkite ant svarstyklių. Ekranėlis automatiškai įsijungs ir parodys svorį. Kai svoris bus baigtas skaičiuoti, rodmuo nebesikeis ir pradės mirksėti, tai patvirtina galutinį svorį.
3. Svarstyklės automatiškai išsijungs po 8 sekundžių nenaudojimo.

### **6. Galimų klaidų indikatoriai ir jų reikšmės**

- „Lo“ – baterijos išsiekvojo. Prašome jas pakeisti.
- „Err“ – prietaisas perkrautas. Prašome nulipti, kad nepažeistumėte prietaiso.
- „C“ – svėrimo metu įvyko klaida. Nulipkite ir užlipkite iš naujo.

### **7. Valymas ir priežiūra**

- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, neplaukite po vandens srove. Nešlapinkite paviršiaus.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, šveitiklių, aštrių cheminių, rūgštinių medžiagų, baliklių ir kt. prietaisui valyti.
- Valykite prietaisą su sausa arba labai lengvai drėgna, minkšta šluoste. Galite naudoti švelnų valiklį.
- Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

### **8. Techniniai parametrai**

- Produkto kodas: 04086.
- Maksimali apkrova: 180 kg.
- Baterijos: 2 x 1,5 V AAA tipo baterijos.
- Matmenys: 300 x 300 x 18 mm.
- Matavimo vienetai: kg/lb.
- Prietaiso svoris: 1,5–1,6 kg.
- Ekranėlis: 74 x 28 mm.

### **9. Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas**



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite. Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
Raudondvario pl. 162, Kaunas  
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090  
Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)  
Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000