



Skaitmeninės svarstyklės

Modelis: KMS7000203

Naudojimo instrukcija

1. Aprašymas

- Maksimaliai sveria iki: 5kg.
- Tikslumas: 1g.
- Pasirenkami svorio matai: kg/ g/ oz/ lb: oz.
- Automatiškai išsijungia: po 90 s.
- Elementai: 2 x CR2032 ličio jonų.

2. Funkcijos

Ijungimas: įdėję į svarstyklės reikiamus elementus, padėkite jas ant lygaus paviršiaus. Paspaudus mygtuką „T“, svarstyklių ekranėlyje matysite „8888“ skaičius, o po to – „0 g.“, kurie ir reikš, kad svarstyklės yra paruoštos naudojimui.

Svėrimas: švelniai padėkite sveriamą daiktą svarstyklių platformos centre. Svarstyklių ekranėlyje rodomi skaičiai ir bus sveriamo daikto svoris. Ekranėlyje rodoma svorio vertė didės, jei palaipsniui ant svarstyklių bus dedami kiti daiktai.

Svorio matų pasirinkimo mygtukas: norėdami pasirinkti svorio matą, spauskite mygtuką „MODE“.

Taros išskaičiavimas iš daikto svorio: jeigu reikia išskaičiuoti tarą iš daikto svorio, padėkite ją ant svarstyklių ir paspauskite „T“ mygtuką. Paspaudę „T“ mygtuką, svarstyklių ekranėlyje matysite „0 g.“. Tuomet galite sverti pasirinktą daiktą.

Perspėjimas apie elementų išsikrovimą: jeigu elementai baigia išsikrauti, svarstyklių ekranėlyje matysite užrašą „LO“. Tai reiškia, kad elementus reikia pakeisti naujais.

Ispėjimas apie viršytą svorį: jeigu ant svarstyklių padėtas daiktas sveria daugiau, nei 5 kg., ekranėlyje matysite įspėjantį užrašą „O-Ld“.

Išjungimas: jei svarstyklių nenaudosite ilgiau, nei 90s., jos išsijungs automatiškai. Norėdami išjungti svarstyklės, 3s. palaikykite nuspaudę mygtuką „T“.

PASTABA:

1. Svarstyklės padėkite ant tvirto, plokščio paviršiaus, kad jos būtų stabilios.
2. Po naudojimo, nuvalykite svarstyklės drėgna šluoste (nenaudokite valymo priemonių).
3. Nedėkite svarstyklių į mikrobangų krosnelę ar indaplovę ir nemerkite į vandenį.
4. Jei nenaudojate svarstyklių ilgą laiką, išimkite elementus.

Garantija:

Produkto medžiagoms ir gamybiniais defektams suteikiama 12 mėnesių garantija. Garantijos galiojimui būtinas darbuotojo parašas ir nurodyta pirkimo data. Garantija nebegalioja, jei nustatoma, jog prietaisą mėgino taisyti ar atlikti pakeitimus neautorizuoto serviso meistras.

Elementams garantija netaikoma

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt